

Localidad / Estacion de Bombeo	Capacidad de Bombeo(lps)	Estado de Conservación(3)	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Huancayo/Yanama	61	Regular	7.28%	Av. Yanama N° 1700
Chilca/Chilca	25	Bueno	2.98%	Jr. Torre Tagle N° 394
Huancayo/San Antonio	65	Bueno	7.75%	Av. San Carlos N° 1900
Huancayo/Pozo 18	38	Regular	4.53%	Av. San Carlos N° 2704
El Tambo/La Esperanza	80	Regular	9.54%	Av. 24 de Junio N° 201
El Tambo/Umuto	48	Bueno	5.72%	Jr. Atalaya N° 698
El Tambo/Urpaycancha	41	Bueno	4.89%	Jr. San Cristobal N° 900
El Tambo/Estadio Mariscal Castilla	48	Regular	5.72%	Av. Mariscal Castilla N° 2120
El Tambo/La Florida	65	Regular	7.75%	Av. Parra Del Riego N° 1814
El Tambo/Colegio Mariscal Castilla	65	Regular	7.75%	Jr. Libertad N° 1094
Viques/Viques	25	Bueno	2.98%	Paraje Cucho
El Tambo/Agua de las Virgenes	81	Bueno	9.66%	Jr. Los Tunales N° 184
Orcotuna/Orcotuna	15	Regular	1.79%	Av. Progreso N° 103
Huancayo/Parque Tupac Amaru	47	Bueno	5.61%	Esq. Abancay y Leandra Torres
El Tambo/Aza	25	Regular	2.98%	Jr. Santa Barbara N° 416
Chilca/Azapampa	24	Bueno	2.91%	Jr. Ancash y Jr. 14 de Julio
El Tambo/San Pedro	85	Bueno	10.14%	Jr. Los Robles S/N

(3) Bueno, Regular o Malo

Fuente: Area de Mantenimiento