GERENCIA TECNICA
AREA DE MANTENIMIENTO

ANEXO 1

LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON HIDROJET

AÑO : 2009
MES : NOVIEMBRE

DIA	HIDROJET											
	HUANCAYO			EL TAMBO			CHILCA			OTROS		
	DIRECCION	BUZON	RED	DIRECCION	BUZON	RED	DIRECCION	BUZON	RED	DIRECCION	BUZON	RED
1												
2	Jr. Libertad C -6	2	70									
	Av. Yanama C -13,14	4	260							Reservorio San Antonio Limpieza y Lavado.		
3	Av. Guardia Civil	3	120							Rio Mantaro Desalojo de Desechos.		
										Prlg. Trujillo , Inspeccion de Agua.		
4										Limpieza y Lavado del Reservorio Urpatcancha.		
5	Jr. Tarapaca C -10	4	120							Rio Mantaro Desalojo de Desechos.		
	Av. Yanama C -14,15,16,17	10	560									
	Jr. 03 de Octubre - Orlg. Piura Ocopilla	1	50									
6	Jr. 3 de Opctubre - Prlg. Piura Ocopilla	2	111							Rio Mantaro Desalojo de Desechos.		
7				Jr. Las Lomas C- 1,2. Pio Pata	6	240						
8												
9	Jr. 3 de Octuber - Prlg. Piura	4	150				Jr. Manuel Scorza - Tahuantinsuyo.	1	90	Av. Mariategui C -1	1	
10	Prlg. Cuzco C-9,10	10	560							Rio Mantaro Desalojo de Desechos		
11												
12	Prlg. Cuzco C -5	2	110							Rio Mantaro Desalojo de Desechos		
	Jr. Tahuantinsuyo C -3, Ocopilla.	1	50									
13							AV. Ferrocarril N° 797	1	70	Jr. Ica Antigua C -13	8	
14										Cooperatuva Centenario	1	
15												
16				Jr. La Victoria C-3,4	2	260				Jr. Puno C. 5,6.desatoro redes		
				Jr. Junin C -13	2	120				Jr. Puno N° 581 Desatoro de Conexión.		
				Jr. Pedro Galves C -10	2	60				Libertad-Piura desatoro	1 Sumidero.	
17	Av. Jose Olaya C -7,	3	120				Prlg. Piura Antigua C - 4.	1	80	Real - Cuzco	2 Sumideros	
	Prlg. Cajamaraca C -3	2	120							Carmen del Solar N° 507	1 Sumidero.	
										Rio Mantaro Desalojo de Materiales		
18				Jr. Pedro Galvez C -10,11.	2	120				Apoyo en la Planta de Vilcacoto, Limpieza y Disenficcion.		
				Jr. Parra del Riego C- 11,12.	3	180						
19												
20							Jr. Ciro Alegria C -5	2	120	Jr. Sucre.- Chilca desatoro de Conexión.		
										Rio Mantaro Desalojo de deaechos.		
21										Plaza Vea Limpieza de 02 Tanques.		
22												
23							Pje. Coz C -1	2	80			
							Jr. G. De la Vega C - 1.	2	60			
24	Prlg. Cuzo C -8	2	120				Jr. Bracil Mz C,D.	3	120	Yanama C-16. - Huancayo , Desatoro en redes.		120
	Jr. Brazil. Mz. C,D.	3	120		1							
25	Av. Jose Olaya C -13, 14.	4	320							Jr. Arequipa - La Union	1	
	Jr. Cosmos C - 4,5.	4	240							Jr. Lima C -22, Hyo. Desatoro de red matriz.		
										Prlg. Libertad - Hyo, Revision de Buzon.		
										Pje. Tumi N° 377 Tambo desatorod e conexión.		
										Jr. Carrion Mz-17, Desatoro de conexión.		
										Av. San Carlos C- 4,5,6. Desatoro de la rEd Matriz.		
26												
27	Jr. Cosmos C -4.	2	120	Av. Huancavelica C -2	2	120				Jr. Rosember C-1, Tambo. Inspeccion de Buzopnes.		
										Jr. Olaya C-2.		120
										Jr. Manchego muñoz C -3 Desatoro en redes.		120
28										Jr. Cajamarca - Liberdad	1	
										Jr. Huancayo C-4		120
										Tarpaca - Real	1	
										Jr. Cajamarca - Moquegua		120
29												
30	Pj. Jimenes C -1.	2	80	Jr. Pedro Galvez C -12, 13,14,15.	9	560				Av. Mariategui, desatoro en red matriz.		120
Total		**65**	**3401**		**29**	**1660**		**12**	**620**		**13**	**720**

	TOTAL	**119**	**6401**